



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www регистра.сп.leg.br

Indicação n° 802/2.017.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, é necessário o reparo da tampa de bueiro na parte final da rua Natalia Alves no bairro vila nova

JUSTIFICATIVA:

Os moradores desta localidade citada a cima vem por meio deste vereador solicitar o reparo da tampa de bueiro que apresenta uma distância considerada perigosa, com um espaço entre uma tampa e outra existe um vão que coloca em risco a integridade física dos pedestres que utilizam a calçada, a relatos de moradores que já teve acidente em que uma criança pisou nesse vão e veio a se machucar por isso se faz necessário o reparo o mais rápido possível.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 05 de setembro de 2017.

**Everton de Oliveira Adorno
Vereador**

PROTOCOLO N° 1398/2017