



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

Indicação nº 80/2.018.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria competente, que determine a extensão da iluminação pública com instalação de luminárias nos postes localizados no final da rua Kinzo Tsunoda (perto do Lar dos Velinhos), a partir da casa nº 1473, no Jardim São Matheus.

JUSTIFICATIVA:

Em virtude da baixa luminosidade da rua e ausência de luminárias nesse trecho final, há grande insegurança e risco de delitos, sendo uma preocupação constante dos moradores. Recentemente foram trocados os postes de madeira, porém não foram colocadas luminárias. A reivindicação da comunidade também se justifica pela cobrança da taxa de iluminação pública sem a oferta do serviço. Inclusive já há solicitação de morador protocolada na prefeitura e na concessionária Elektro. Seguem imagens.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 30 de janeiro de 2018.

Fabio Cardoso Junior
Vereador

PROTOCOLO Nº 98/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



Postes sem luminárias (2)

Solicitação de Iluminação Pública

Requerente: Marly de Oliveira

Venho através deste documento fazer a solicitação da instalação do dispositivo luminoso (luz), que encontra se ausente em um dos postes da Av: Kinzu Tsunoda, altura do número 1473, (anexo I) uma vez que, as taxas de iluminação pública estão sendo cobradas e pagas à prestadora de serviços ELEKTRO, desde 2003. Além disto, a distância entre um poste e outro é de aproximadamente 60 metros estando em total desacordo com o permitido, tornando ineficiente à luminosidade do local, oferecendo riscos e insegurança para os moradores do bairro.

Segunda à ELEKTRO, o serviço é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Registro, que já havia sido alertada sobre a atual situação do problema através do responsável pelo departamento de OBRAS e, até o momento não tomou nenhuma ação corretiva.

Segundo o departamento de Obras, foi alegado que existe luz suficiente no local, porém, não foi constatado a visita técnica no período NOTURNO para averiguação do fato.

De acordo com as fotos do (anexo II), é possível ver que o local está sem o dispositivo luminoso (luz) e, que os demais estão apagadas devido a substituição dos postes que foi realizado no dia 18/12/2017, pela prestadora de serviços ELEKTRO.

Solicitação de moradora