



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

Indicação nº 260/2018

Senhor Presidente,

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 225 do Regimento Interno, a presente Indicação, solicitando ao Senhor Prefeito serviços de reparos no bueiro localizado na rua Rondônia, de frente ao número 51, na Vila Fátima.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de uma reivindicação da comunidade local. A estrutura do bueiro cedeu com a erosão do solo, obstruindo o fluxo normal das águas pluviais.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 05 de abril de 2018.

Fabio Cardoso Junior
Vereador

PROTOCOLO Nº 628/2018