



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

Indicação nº 288/2.018.

Senhor Presidente,

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 225 do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito, através da secretaria de serviços municipais, que execute serviços de reparo no bueiro localizado na rua Rondônia, no imóvel em frente ao número 63, na Vila Fátima.

JUSTIFICATIVA:

Em virtude do estado atual de deterioração, gerando riscos de acidentes aos transeuntes, além da obstrução da drenagem das águas pluviais. Essa é uma reivindicação da comunidade. Segue imagem em anexo.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 24 de abril de 2018.

Fabio Cardoso Junior
Vereador

PROTOCOLO Nº 724/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

