



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www регистра.сп.leg.br

Indicação n° 395/2.018.

Senhor Presidente,

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 225 do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito a proceder os serviços de limpeza do bueiro e substituição da tampa do mesmo que esta danificada, na Rua Simeão Francisco de Lima no início da rua no bairro do nosso teto

JUSTIFICATIVA:

Se faz necessária a manutenção do bueiro e a troca da tampa que se encontra quebrada. o bueiro está obstruído por volume de sujeira e matos a urgência em sua limpeza para que aguas das chuvas tenha o fluxo dela normalmente indo paro o córrego.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 12 de junho de 2018.

**Everton de Oliveira Adorno
Vereador**

PROTOCOLO N° 1021/2018