



# CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

**“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”**

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX ( 013 ) 3828-1100

[www.registro.sp.leg.br](http://www.registro.sp.leg.br)

**Indicação nº 973/2.017.**

**Senhor Presidente,**

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que determine serviços de recuperação do redutor de velocidade (quebra-molas) localizado na Estrada Municipal do Bamburral, próximo ao “Amaya” (campo e fábrica de chá).

## **JUSTIFICATIVA:**

Em virtude do fluxo de veículos e deterioração pelo tempo, se faz necessária a recuperação do dispositivo, para maior segurança. Trata-se de uma reivindicação da comunidade local. Segue imagem em anexo.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 07 de novembro de 2017.

**Fabio Cardoso Junior**  
**Vereador**

**PROTOCOLO Nº 1845/2017**



# CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

**“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”**

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX ( 013 ) 3828-1100

[www.registro.sp.leg.br](http://www.registro.sp.leg.br)

