



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

Indicação nº 872/2.017.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que determine serviços de pintura e melhoria na sinalização do redutor de velocidade (quebra-molas), localizado à rua Guaturama, na Vila Nova.

JUSTIFICATIVA:

Em virtude da sinalização prejudicada, aumenta o risco de acidentes, pois os veículos trafegam em alta velocidade, e residem muitas crianças no local. Trata-se de uma reivindicação dos moradores locais.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 22 de setembro de 2017.

Fabio Cardoso Junior
Vereador

PROTOCOLO Nº 1583/2017