



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www регистра.sp.leg.br

Indicação nº 932/2017.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que seja realizado o estudo de trânsito para reimplantação do redutor de velocidade (quebra-molas) ou retirada da placa indicada na rua Seiji Sumida, centro.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente existe uma placa indicativa do dispositivo, mas não existe o quebra-molas. Segue imagem abaixo.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 16 de outubro de 2017.

**Fabio Cardoso Junior
Vereador**

PROTOCOLO N° 1743/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www регистра.sp.leg.br

