



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www регистра.сп.leg.br

Indicação nº 978/2.017

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que determine serviços de recuperação e manutenção dos bueiros localizados na rua Shigue Sumi, na Vila Cabral, próximo à entrada/saída do Centro Supletivo.

JUSTIFICATIVA:

Em virtude do estado de deterioração atual, que vem causando transtornos aos moradores e transeuntes. Essa é uma reivindicação da comunidade. Segue imagem.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 07 de novembro de 2017.

**Fabio Cardoso Junior
Vereador**

PROTOCOLO N° 1850/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www регистра.сп.лег.бр

