



# CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX ( 013 ) 3828-1100

[www регистра.sp.leg.br](http://www регистра.sp.leg.br)

**Indicação n° 598/2.017.**

**Senhor Presidente,**

Indico o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que determine a manutenção com urgência do redutor de velocidade (lombada) assim como sua sinalização na rua Minas Gerais em frente nº 605, no bairro Jd. Ipê.

## **JUSTIFICATIVA:**

Em virtude da lombada existente estar em mau estado de conservação, além da falta de sinalização, e isso tem colocado em risco o fluxo do trânsito, com ocorrências de acidentes. Trata-se de uma reivindicação dos moradores locais.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 05 de junho de 2017.

**Fabio Cardoso Junior  
Vereador**



# CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX ( 013 ) 3828-1100

[www регистра.sp.leg.br](http://www регистра.sp.leg.br)



PROTOCOLO N° 888/2017