



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

✉ secretaria@camararegistro.sp.gov.br

Indicação nº 71/2.017

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, a necessidade de limpeza e reparo em tampa de bueiro no final da Rua Avaré, no bairro Jardim São Paulo.

JUSTIFICATIVA:

Moradores reivindicam a limpeza, reparo/e ou troca de tampa de bueiro, a tampa está danificada e isso acarreta em acúmulo de sujeira e lixo dentro da galeria e sendo assim, dificultando o escoamento da água.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 31 de janeiro de 2017.

Sandra Kennedy Viana
Vereadora

PROTOCOLO Nº 90/2017