



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www регистра.сп.leg.br

Indicação nº 127/2018

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que determine a fiscalização e posterior notificação do responsável pela caixa de inspeção de esgoto/fossa séptica localizada na rua Rio Grande do Norte, próximo às casas de números 105 e 125, na Vila São Francisco.

JUSTIFICATIVA:

A caixa encontra-se com uma parte dentro da rua, por cima da guia, e isso tem causado transtornos aos moradores. Trata-se de uma reivindicação da comunidade local. Seguem imagens.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 09 de fevereiro de 2018.

Fabio Cardoso Junior
Vereador

PROTOCOLO N° 170/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www регистра.сп.leg.br

