



# CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX ( 013 ) 3828-1100

[www регистра.sp.leg.br](http://www регистра.sp.leg.br)

**Indicação n° 445/2.018.**

**Senhor Presidente,**

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 225 do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito, através da secretaria responsável, que realize gestão junto à Sabesp para verificar a possibilidade de melhor alocação (se possível no nível da rua) da caixa de inspeção localizada na marginal da BR 116, Km 439, de frente ao pátio de vistorias (lado direito sentido sul) no Bairro Arapongal.

## **JUSTIFICATIVA:**

Atualmente a caixa encontra-se muito acima do nível da rua, na altura de uma manilha, o que inviabiliza o uso do espaço para a possibilidade de calçamento. Trata-se de uma reivindicação da comunidade local.

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 23 de julho de 2018.

**Fabio Cardoso Junior  
Vereador**

**PROTOCOLO N° 1197/2018**